


500Mpix USB カメラ ドライバースoftの削除方法

“スタート”→“マイコンピュータ”→“ハードディスク” と選択します。
ハードディスク内（下図）に Program Files のホルダーがあります。



Program Files をオープンすると 5.0mp のホルダーがあります。
これを開くと下図のような複数のアイコンがあります。



この中で unins00.exe をダブルクリックすると下記のようなウインドが開きます。
“はい (Y)” を選択するとアンインストール（削除）プログラムが起動します。



画面の指示に従って進めると削除ができます。

削除後は必ずパソコンを再起動してください。